元素分析仪气路维修改造案例

苏静 1,2

(1.中国科学院深海科学与工程研究所分析测试中心,海南 三亚 572000; 2.崖州湾深海科技大型仪器共享平台,海南 三亚 572000)

摘要: 氦气节省模块(HeM)使赛默飞新一代元素分析仪(EA-isolink)氦气使用量大为节省,工作时可以使载气流速降低至 50mL/min。由于样品批量测试致使 HeM 长时间工作,可能会导致模块某一电磁阀损坏,使元素分析仪载气检漏不能通过,影响测试。基于此问题需整体更换 HeM 模块,但配件价格昂贵,为此实验室通过重新维修改造元素分析仪相关气路,短接 HeM 模块,与零本底自动进样器联用,同样达到氦气节省目的,并且低成本使元素分析仪正常运行。

关键词:元素分析仪;氦气节省模块;气路维修改造

同位素质谱仪的常用外设一元素分析仪,简单易操作且使用率极高,但其载气氦气消耗量一直是实验室的潜在成本问题。本实验室配备新一代有机元素分析仪(赛默飞,EA Isolink),与常规元素分析仪(赛默飞,Flash 2000)相比,引入了氦气节省(HeM)模块。气体分流装置安装在除水阱和色谱柱之间。分流模式由机械调节,一般调节设定为130 mL/min和50 mL/min。在完整测试过程中正常载气流量150-180 mL/min,固体或者液体进样后经反应管氧化还原反应产生分析气体后,分析模式下HeM的EV2阀开启(切换时间通过软件设定),150-180 mL/min载气直接分成了100-130 mL/min和50 mL/min,其中50 mL/min流经色谱柱,100-130 mL/min则合并到参比气体(吹扫)气中,如图1,2 所示。当所有分析气体流动到色谱柱上时,载气节省模式自动打开,EV2阀关闭,载气降自动设定为50 mL/min,吹扫流量保持在其原有设定值70mL/min。




图 1 氦气节省模式流速示意图






图 2 机械分流针阀控制及载气节省模块实物图

1 出现问题


EA-isolink 长时间测试时,发现使用仪器载气检漏功能时,流速一直为其设定流速(100mL/min),不能降低至 5mL/min 以下。针对元素分析载气检漏不通过问题,先根据之前经验对故障进行问题排查。一般漏气问题需要顺着气路排查,反应管,干燥管接口,色谱柱接口,检测器接口,自动进样器等;其次是管路硬件中电磁阀接口。

2 问题排查

根据以上思路,对元素分析仪接口逐步进行分析排查,用气体流量计测试各个接口流速,发现流速正常。与工程师沟通过后,发现可能是 HeM 电磁阀 EV2 阀漏气,在分流时漏气到另一条管路中(裂解管路),这种情况不能通过流量计流速大小去判断。确定是否为 HeM 电磁阀 EV2 阀漏气,需要手动将元素分析仪器上方标示的一号及四号口全部堵死,设定正常流速,等待一段时间发现流速降低,但执行载气检漏时流速降不下来,就可以判定。

3 确认问题

氦气节省模块由三个电磁阀控制,长时间使用后较易损坏,不宜维修,需整体更换,价格较贵,且影响测试进行。因此对元素分析 EA IsoLink 部分气路进行更改,使其气路接近常规元素分析仪(Flash 2000),尝试短接整个 HeM 阀体及上方氦气针阀控制,将经反应管生成分析气流气路直接接到干燥管上,并将经 TCD 检测器排除气流气路接到裂解炉管路上,具体气路见图 3。短接上述气路后,对元素分析仪重新进行检漏程序,发现载气在 60s 内由原来 100mL/min 降至 3mL/min,检漏功能通过。






图 3 改装载气节省模式线路图

4 维修改造后测试方法调试及测试结果

仪器线路的改变,势必会影响色谱出峰的时间快慢,这就需要载气流速与色谱柱温的配合。线路改造前,载气流速为 150 mL/min,吹扫气为 60 mL/min,维修改造后,配合零本底自动进样器,氧化还原管径为 18 mm,色谱柱尺寸为 1/8 英寸,尝试变化载气流速 80 mL/min、 90 mL/min、 100 mL/min,色谱柱温度 50 °C、55 °C、60 °C,根据实际 N_2 、 CO_2 出峰时间差与峰宽去调整,目前尝试出最适条件载气流速为 80 mL/min,柱温箱温度为 60 °C,吹扫气流速为 10 mL/min。按照新设定方法对国际标样重新测定,测试谱图出峰情况如下图 4,一个完整的流程氦气使用量由维修改造前的 1314.17 mL 降低至 712.5 mL,节省约 1 倍氦气使用量,降低了测试成本。




图 4 维修改造后 C/N 模式出峰色谱图

表 1 维修改造前后氦气使用量对比

改善	装前	改装后				
载气 (mL/min)	吹扫气(mL/min)	载气(mL/min)	吹扫气(mL/min)			
前 200s 为 150,	60	数 人 河 □ → 475 → 90	10			
后 335s 为 50	60	整个测试 475s 为 80				
维修改造后节省约1倍氦气使用量						

利用的国际标准物质 USGS40(δ^{13} C_{VPDB} 为-26.39‰, δ^{15} N_{AIR} 为-4.52‰)及实验室标样 ACET(δ^{13} C_{VPDB} 为-26.48‰, δ^{15} N_{AIR} 为-5.03‰),在同一测量条件下,对标准物质及样品 进行重复测定,测试过程按照方法中样品分析的全部步骤进行处理和测定,分别计算标准样 品中 δ^{13} C_{VPDB}、 δ^{15} N_{AIR} 的平均值、标准偏差及样品的平行偏差,详见表 2 及 3。

表 2 标准样品碳氮同位素值及精度

No.	USC	USGS40		ACET		
	$\delta^{15}N_{AIR}$ (‰)	$\delta^{13}C_{VPDB}(‰)$	$\delta^{15}N_{AIR}~(\%)$	$\delta^{13}C_{VPDB}(\%)$		
1	-4.43	-26.35	-5.09	-26.49		
2	-4.45	-26.37	-5.08	-26.54		
3	-4.53	-26.33	-5.00	-26.58		
4	-4.56	-26.43	-5.05	-26.40		
5	-4.54	-26.46	-5.05	-26.45		
6	-4.50	-26.42	-4.94	-26.47		
7	-4.48	-26.51	-4.91	-26.56		
8	-4.49	-26.49	-4.97	-26.46		
9	-4.43	-26.46	-5.01	-26.50		
10	-4.52	-26.50	-5.09	-26.43		
Avg.(‰)	-4.49	-26.43	-5.02	-26.49		
STD.(‰)	0.05	0.06	0.06	0.06		

表 3 沉积物样品碳氮同位素值及精度

	TN	$\delta^{15} N_{V ext{-air}}$	TC	δ ¹³ C _{V-PDB}	TN(%)	$\delta^{15} N_{V\text{-air}}$	TC(%)	$\delta^{13}C_{V\text{-PDB}}$
名称					平行	‰	平行	‰
	(%)	‰	(%)		偏差	标准偏差	偏差	标准偏差
1	0.05	4.96	0.50	-16.95	0.00	0.11	-0.01	0.00
1-1	0.05	5.12	0.51	-16.95		0.11		
2	0.11	10.39	0.65	-20.16	0.00	0.08	0.00	0.01
2-1	0.10	10.50	0.65	-20.17				
3	0.09	10.52	0.85	-12.59	0.00	0.09	0.03	0.05
3-1	0.09	10.65	0.82	-12.51		0.09		0.03
4	0.02	9.20	0.16	-19.08	0.00	0.16	0.00	0.20
4-1	0.02	9.43	0.16	-18.79				
5	0.04	7.03	0.29	-21.26	0.00	0.09	0.00	0.03
5-1	0.04	7.15	0.29	-21.30		0.09		0.03
6	0.03	5.80	0.19	-22.54	0.00	0.09	0.00	0.05
6-1	0.03	5.66	0.19	-22.62	0.00	0.03	0.00	0.03

上表结果碳同位素测定允许偏差 δ^{13} C_{VPDB}䲱0.20‰, δ^{15} N_{v-air}≤±0.20‰,碳含量再现性 R 范围为 0.00-0.05%,氮含量再现性 R 范围为 0.00-0.01%,均满足国标 GBT42490-2023 规定。

5 小结

通过维修改造元素分析仪,将 HeM 模块短接,配合配合零本底自动进样器使用,解决了更换 HeM 模块电磁阀损坏问题,节约成本,并且对测试峰型及分析结果没有造成影响,同位素平均值及标准偏差均符合要求,方法的精密度均较好,证明此次维修改造准确可靠。